


Fiche d'expertise sur menuiserie extérieure

Image N° 1. IR_0317.jpg

Expertise amiable après aménagement des combles d'une maison d'habitation




T° max AR1	-	T° max AR2	-
T° min AR1	-	T° min AR2	-
T° moy AR1	-	T° moy AR2	-
T° SP1	-	T° SP2	-
Emissivité	1.00	T env.	-9.0 °C

Analyse

On relève en partie haute de la toiture une température apparente de surface anormalement élevée. Il s'agit d'un manque d'isolation

Image N°2. Mur non isolé.jpg

Expertise amiable réalisée en fin de chantier



T° max AR1	17.2 °C	T° max AR2	19.4 °C
T° min AR1	16.2 °C	T° min AR2	18.9 °C
T° moy AR1	16.6 °C	T° moy AR2	19.2 °C
T° SP1	-	T° SP2	-
Emissivité	1.00	T env.	20.0 °C

Analyse

Cette cloison entre la partie vie et le garage n'est pas isolée, les points de couleurs plus sombres correspondent aux plots de colle de la plaque de plâtre.